


VENTURA

Dreiloch-Wannenarmatur ohne Wannenauslauf

chrom

51.100245.2.01



herzbach

VENTURA

Dreiloch-Wannenarmatur ohne Wannenauslauf

chrom

51.100245.2.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griff	80.433000.1.01	7	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbusschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.076900.1.01	3	1
5	Kontering	80.502000.1.09	2	1
6	Kartusche	80.195400.1.09	7	1
7	Zierring	80.262700.1.01	5	1
8	Befestigung Mischeinheit	80.207400.1.09	3	1
9	Panzerschlauch	80.035600.1.09	5	1
10	Panzerschlauch	80.039400.1.09	8	1
11	Griff Umsteller	80.436100.1.01	8	1
12	Rosette Umsteller	80.145600.1.01	5	1
13	Befestigung	80.205500.1.09	3	1
14	Umsteller	80.065900.1.09	11	1
15	Stabhandbrause	11.677400.1.01	*	1
16	Brauseschlauch	80.036100.1.01	8	1
17	Brausedurchführung	80.261400.1.01	8	1
18	Gewichte	80.040000.1.09	3	2

* siehe Gesamtpreisliste

herzbach